


## MarConnect. USB ready

► | Mahr最新推出更具灵活性的 **MarConnect** 接口。


数据传输至PC, 以及快速连接至多个测量仪的通用接口集合器, 都将变得更为便捷。 | ◀

- 可选择多种数据传输方式

脚踏式开关, PC键盘或直接操作测量仪



- 扩展方便  
使用附加的 USB hubs




- 同时连接多个测量仪  
使用USB hub可极为便捷的实现此项功能, 可同时连接测量仪数量多达100个

- 数据获取变得极为灵活便捷  
使用操作简便的**MarCom**专业软件




| MarCom professional (DEFAULT.MCC) |                                           |              |                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Program                           | Properties                                | Erstellungen | ?                                                               |
| 4 USB-Geräte                      | Beschreibung                              | Messwert     | Anforderung                                                     |
|                                   | Gerät, Anschlusskabel                     | Status       | Ziel                                                            |
| USB1                              | Schalter-Messstation<br>1-Schalter<br>MCC | OK           | Messung Nr.: 0/1                                                |
| USB2                              | Welle 1<br>400X<br>150µ                   | OK           | Excel: Default.xls/Tabelle1/1                                   |
| USB3                              | Breite<br>100X<br>150µ                    | OK           | Excel: Default.xls/Tabelle1/2                                   |
| USB4                              | Messstation 3<br>100X<br>150µ             | OK           | Schalter: Schalter-Messstation<br>Excel: Default.xls/Tabelle1/3 |

- 超强的兼容性  
可连接至所有配备MarConnect USB接口的测量仪





## MarConnect 软件 MarCom



**MarCom 软件  
专业版**

- 测量数据可直接传输至MS Excel (97以上版本) 或文本文件
- 每台量仪的测量数据可传输至Excel分别生成柱状图, 表格或文件夹
- 可以通过USB及2个COM接口实现数据传输
- USB hub也可与测量仪接口一同配置
- 通过USB数据线最多可连接100台测量仪
- 通过帮助中心可查阅到所选测量仪的清晰描述
- 通过USB接口也可连接多个脚踏式开关。可以实现测量仪的自由分配。
- 自由定义及配置测量周期
- 测量数据传输方式灵活方便, 可以通过按测量仪或数据线的“USB”键来实现; 通过计算机键盘; 或触发连接至USB接口的脚踏式开关

系统配置:

- Windows2000,XP
- 1.1以上USB接口
- 10MB存贮空间
- CD/DVD驱动器
- 推荐:  
MS Excel,97以上版本


订货号 4102552

**MarCom软件**


标准版  
(标准配置中含USB数据线)

特性及系统要求与MarCom专业版相同,但只能连接1个USB及1个COM接口

订货号 4102551



## USB ready 测量仪



数据连接线 16 EXu  
订货号 4102357  
含MarCom标准版

用于 **MarCal** 卡尺  
16 EX / EXP  
16 EXV  
18 EX / EXP  
30 EX / EXN



用于 **Micromar** 千分尺  
40 EX, 40 EWS, 40 EWW  
44 EX, 46 EX



用于 **MarCator** 数显表  
1075, 1080,  
1086, 1087



数据连接线 2000 usb  
订货号 4346023  
含MarCom标准版

用于 **Millimess** 数显比较仪  
2000  
2001  
2100



数据连接线 MC-I  
订货号 4102782  
含MarCom标准版

用于脚踏式开关  
订货号 4102058



USB-HUB 7-工业型插口  
订货号 4102553

